

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

2017. DECEMBER

1. Építészeti örökség – egyedi védelem (H)

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség


1.	Rákóczi Ferenc u. 48.	hrsz.:131	lakóépület és kerítés
2.	Rákóczi Ferenc u. 54.	hrsz.:134	lakóépület
3.	Rákóczi Ferenc u. 56.	hrsz.:135	lakóépület
4.	Rákóczi Ferenc u. 58.	hrsz.:136	lakóépület
5.	Rákóczi Ferenc u. 60.	hrsz.:137	lakó- és gazdasági épület
6.	Rákóczi Ferenc u. 71.	hrsz.:60/1	lakóépület és kerítés
7.	Rákóczi Ferenc u. 74.	hrsz.:145	lakó- és gazdasági épület, kerítés
8.	Rákóczi Ferenc u. 76.	hrsz.:146	lakóépület
9.	Rákóczi Ferenc u. 78.	hrsz.:147	lakóépület és kerítés
10.	Rákóczi Ferenc u. 80.	hrsz.:148	lakóépület
11.	Rákóczi Ferenc u. 81.	hrsz.:47	lakóépület és kerítés
12.	Rákóczi Ferenc u. 87/B, 89/A	hrsz.:36/8, 36/7	lakóépület és bolt (volt Csapó kúria)
13.	Rákóczi Ferenc u. 90.	hrsz.:153	Polgármesteri Hivatal
14.	Rákóczi Ferenc u. 93.	hrsz.:26	vendéglő (volt Ferenczi kúria), kerítés
15.	Rákóczi Ferenc u. 97.	hrsz.:22/2	lakóépület
16.	Rákóczi Ferenc u. 98.	hrsz.:157	lakóépület és kerítés
17.	Rákóczi Ferenc u. 102.	hrsz.:159	lakóépület
18.	Rákóczi Ferenc u. 103.	hrsz.:17	lakóépület (volt Csók kúria), kerítés
19.	Rákóczi Ferenc u. 106.	hrsz.:161	lakóépület
20.	Rákóczi Ferenc u. 107.	hrsz.:15/2	lakóépület és kerítés
21.	Rákóczi Ferenc u. 108.	hrsz.:163/1?	vegyesbolt
22.	Rákóczi Ferenc u. 109.	hrsz.:13/1	lakóépület
23.	Rákóczi Ferenc u. 110.	hrsz.:164	lakóépület és kerítés
24.	Rákóczi Ferenc u. 113.	hrsz.:9/1	Nyugdíjas klub (Vizi-féle iskola), kerítés
25.	Rákóczi Ferenc u. 117.	hrsz.:4/1	Református Lelkészi Hivatal
26.	Rákóczi Ferenc u. 120.	hrsz.:170	lakóépület és kerítés
27.	Rákóczi Ferenc u. 121/1	hrsz.: 2/2	lakóépület (volt Ferenczy kúria)
28.	Rákóczi Ferenc u. 122-124.	hrsz.:171/1	Dunaszentgyörgyi Mg. Szöv. központja
29.	Rákóczi Ferenc u. 123.	hrsz.:261	lakó- és gazdasági épület, kerítés
30.	Rákóczi Ferenc u. 129.	hrsz.:256	lakóépület és kerítés
31.	Rákóczi Ferenc u. 132.	hrsz.:175	lakóépület és kerítés
32.	Rákóczi György u. 1.	hrsz.:221	lakó- és gazdasági épület
33.	Rákóczi György u. 19.	hrsz.:211/1	lakóépület
34.	Rákóczi György u. 21.	hrsz.:209	lakóépület és kerítés
35.	Rákóczi György u. 23.	hrsz.:208	lakóépület és kerítés
36.	Kossuth Lajos u. 5.	hrsz.:392	lakó- és gazdasági épület, kerítés
37.	Kossuth Lajos u. 14.	hrsz.:325	lakóépület
38.	Kossuth Lajos u. 15.	hrsz.:320	lakóépület
39.	Óvoda u. 21/A	hrsz.:362	lakó- és gazdasági épület
40.	Óvoda u. 58.	hrsz.:10	Óvoda
41.	Várdomb u. 38.	hrsz.:716	lakóépület és kerítés
42.	Béke tér 12.	hrsz.:67	Egészségház és kerítés
43.	Béke tér 14.	hrsz.:120	lakóépület és kerítés
44.	Szabadság tér 1.	hrsz.:287	italbolt (volt iskola)

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 48.

HELYRAJZI SZÁM
131 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTISÉG
H 1

FUNKCIÓ
lakóépület és kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A korábbi parasztház utcafrontjának bővítésével jött létre a mai épület. Nyílásrendje négytengelyes, az utcai falkorona 50-70 cm-el a földémszint fölé emelkedik, így a kontyolt tetőnél kialakul a településre jellemző „füles” tetőforma. Az összetett díszítésű homlokzat eredeti állapotában megmaradt, jellegzetessége a kis kerámia lapok építészeti elemként való felhasználása. A súlyos nyerstégla pilléres kerítés tömör kapui mára lemezelték.</p>	<p>A tetőfedés és a bádogos szerkezetek felújítása. A lemezelt kerítés kapuk cseréje tömör fa kapura.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 54.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
134 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcavonallal párhuzamosan álló lakóház a századforduló környékén épülhetett. Nyílásrendje négytengelyes, homlokzati díszítése rokonságot mutat a szomszédos 48. és 56. szám alatti épületekével. Az utcai homlokzat magasított, de a tetőszerkezet ormfalas nyeregtető, így a jellegzetes „fülek” nem szükségesek. Kerítése átépült.</p>	<p>A kerítés átépítése az épülethez illeszkedőre.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 56.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
135 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcával párhuzamosan álló századfordulós lakóház karakterében a szomszédos 54. szám alatti épülettel rokon, homlokzati díszítése is hasonló. Elképzelhető, hogy tervezőjük és kivitelezőjük is azonos. Utcai homlokzata öttengelyes, az ablakrend kettős és hármas összehúzásával. Kerítése átépült.</p>	

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 58.

HELYRAJZI SZÁM
136 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTség
H 1

FUNKCIÓ
lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű parasztház a településre jellemzően emelt utcai oromzattal, és a kontyolt tetőidomnál kialakuló „füles” homlokzattal épült. Utcafrontja háromtengelyes, díszítés nélküli.	

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 60.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTESÉG	
137 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó- és gazdasági épület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű törttornácós parasztház utcai homlokzata háromtengelyes. A nyíláskeretek oromzatos lezárásúak, vörös színűre festettek a kváderezett sarkokkal együtt. Az oromfalának lezárása vakolat nélküli téglaszegély. Tornáca négyzetes oszlopokkal és egyenes gerenda záródással épült. A gazdasági épületrész a lakóházzal egybeépített.</p>	<p>A korábbi dokumentációk szerint az oromfali kváderezés is vörös színű volt, így a következő felújítás során ezt figyelembe kell venni. Homlokzat és kerítés felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 71.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
60/1 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcára merőlegesen álló lopott tornácos parasztház az 1900-as évek első felében történt átépítés eredménye. Utcai homlokzata háromtengelyes, de a napjainkban történt felújításkor a tornác ablak befalazásra került, nyílászkeretezése, párkányzata nem fellelhető. Oromfalának díszítése és nyerstégla szegélye jellemző a településre. Falazott, súlyos pillérekkel tagolt nyerstégla kerítése és tömör fa kapui kedvező összhangban vannak az épülettel. Felújítás során a homlokzat és a kerítés zöld színt kapott.</p>	<p>A következő felújítás során tört fehér homlokzati festés és az utcai nyílásrend visszaállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 74.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
145 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó-és gazdasági épület, kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű parasztház folytatásában a gazdasági épülettel jellegzetes soros udvart képez. A háromtengelyes utcai homlokzat eklektikus díszítésű, a tornác bejárata az utcáról nyílik. Az oromzat nyerstégla szegélyű. Falazott mellvédes és pilléres tornáca gerendás záródású. A hátsó gazdasági épületrész a teljes épületszélességet kitölti. A konyha után következik a hombár, majd a présház, az istálló és a fedett szín. Végül a góré, alatta a disznóólakkal. A nyerstégla pilléres jellemző a településen.</p>	<p>A lemezelt kerítés kapuk cseréje tömör fa kapura.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 76.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
146 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű parasztház bővítéseként épült századfordulós lakóház négytengelyes utcai homlokzata a Csók kúriával mutat rokonságot. A két szélső nyílás fölött oromzatos, míg a két középső nyílás fölött lunettás párkány készült. A harmadik tengelyben korábban ajtó lehetett, amit a nyíláskeret is igazol.</p>	<p>Az eredeti homlokzati nyílásrend helyreállítása. Homlokzat és lábazat felújítás.</p>

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 78.

HELYRAJZI SZÁM
147 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTISÉG
H 1

FUNKCIÓ
lakóépület és kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű oromzatos parasztház 1900-as évek elején történt átépítésével alakulhatott ki a mai épület, melynek utcafrontja háromtengelyes. Az ablakokat szalagkeret veszi körül. Az emelt oromfalas épület tetőzetét kontyolták, így a településre jellemző „füles” tetőforma jött létre. A főhomlokzat közepén, a főpárkány fölött egy sarkított tetőablakot építettek, mely két kis nyílásával világítja meg a padlásteret. Az épület felújításkor fa oszlopos tornáccal bővült.</p>	<p>Az új tornác nem illeszkedik az épület architektúrájához.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 80.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSEÉG	
148 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű törtornácos parasztház utcai homlokzata háromtengelyes. A lábazattól a főpárkányig húzódó lizénák egy két- és egytengelyes tükörre osztják a homlokzatot. A homlokzat klinker téglából készült, a díszítések vakolatból. Az ablakok szemöldökös szalagkerete a főpárkány alatt ér véget. Az oromzat két félköríves záródású ablaka között az 1906 évszám olvasható.</p>	<p>A következő felújításkor a sötétszürke homlokzati szín helyett világos pasztellszín választása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 81.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
47 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az 1926-ban épült lakóház L alaprajzú, utcai homlokzata négytengelyes, mely falsávokkal 2+2 tükörre osztott. Tetőszerkezete az oldalkert felé nyerstégla lezárással oromzatos kialakítású. Falazott pilléres, gerendás áthidalású tornácát utólag beüvegezték. Az utcai kerítés nyerstégla falazat, pillérekkel tagolva. A tömör kerítéskapu a fa kapuk formájára lemezelt kialakítású.</p>	<p>A lemezelt kerítés kapuk cseréje fa kapura.</p>

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 87/B, 89/A.

HELYRAJZI SZÁM
36/8, 36/7 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTség
H 1

FUNKCIÓ
lakóépület és bolt (volt Csapó kúria)



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az épületet Csapó Vilmos építtette, mai formája az 1860-1880-as évek között alakult ki. Ekkor az utcai és az udvari homlokzatok tengelyébe egy-egy négyzetes alaprajzú toldalékot építettek. Az udvari épületrész az üveges veranda, az utcait az 1900-as évek elején elbonthatták. Napjainkra az eredeti állapotot csak az épület keleti szárnya őrzi erősen leromlott állapotban. A nyugati és középső épületrész boltnak először már az 1930-as években átépült, majd a nyugati rész bontásra is került. Az udvari veranda a bolt áruraktára.</p>	<p>Sürgős állagmegóvás és felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
153 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
Polgármesteri Hivatal		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A mai hivatali épület az 1800-as évek végén alakult ki a korábbi fésűs beépítés keresztirányú átépítésével. Az utcai homlokzat öttengelyes volt, az ablakokat oromzatos tagozott szalagkeret díszítette. Az utcai nyílásrend három nagy ablakra az 50-60-as években átépült és napjainkban az L alakú részben az épület lapostetői irodahelyiségekkel bővült, eltakarva az oszlopos verandát.</p>	<p>Az épület felújításakor javasolt az eredeti nyílásrend és homlokzati díszítés visszaállítása az utcai homlokzaton. A nyíláskeretek és a homlokzati díszítés az eredeti fotók alapján rekonstruálható. Az épülettől idegen lapostetői irodákat el kell bontani, és olyan bővítést kell választani, ami a régi épülettel egységet alkot. Az épített kerítés kapu helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 93.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
26 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
vendéglő (volt Ferenczi kúria) és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A Ferenczi kúria 1906 és 1911 között épült eklektikus stílusban. Az U alaprajzú, két sarokrizalitos épület nyílásrendje, párkányzata és ablakkeretezése eredeti állapotában megmaradt. Azonban a legutóbbi felújítás során az eredetileg klinkertéglából készült homlokzatrészekre vakolat került és a homlokzat élénksárga színezést kapott, ami idegen a századelő építészetétől. Az utcai kerítés vakolt falazott pillérek közötti kovácsoltvasból készült, méretében az épület rangjához illeszkedik.</p>	<p>Lehetőség szerint az eredeti klinkertégla homlokzat helyreállítása, de mindenképpen az épület stílusához illeszkedő színezés választása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 97.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
22/2 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az L alaprajzú épület már az 1860-as években készült térképeken is szerepel. Széles utcai homlokzata hattengelyes, amit a kis kiülésű lizénák 2+2+2 tengelyű tükörre osztanak. A homlokzati díszítésből kevés lehető föl, az ablakokat füles szalagkeret veszi körül. Az épület kontyolt nyeregtetővel fedett, középtengelyében oromfallal, melyet csonkakontyos tető zár le. Kialakítása egy esetleges bejáratra utal.</p>	<p>A következő felújítás során az esetleges korábbi bejárati ajtó feltárása, helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 98.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTISÉG	
157 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű oromzatos, tört tornácos parasztház 1920-30-as években történt átépítésével alakulhatott ki a mai épület. Az oromfalat megnövelték, a tetőt kontyolták, így a településre jellemző „füles” tetőforma jött létre. A kialakítás hasonló a Rákóczi F. u. 78. számú épülettel. A háromtengelyes főhomlokzat ablakokat szalagkeret veszi körül és a főpárkány fölött egy sarkított tetőablakot építettek, mely két kis nyílásával világítja meg a padlásteret. A nyerstégla pilléres kovácsoltvas kerítés is az átépítéskor készülhetett.</p>	<p>A kerítés mezők cseréje a kapukkal azonos kovácsoltvasra.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 102.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
159 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az L alakú épület a korábbi tornácos, ormfalás parasztház átépítésével jött létre, a Rákóczi F. u. 48. számú épülettel azonos módon. Utcai homlokzata négytengelyes, az ablakok keretezése füles szalagkeret, lapos ívű szemöldök lezárással, zárókővel. Az ablakok könyöklő-párkánya és a homlokzati díszítés a korábbi felújítás során eltávolításra került, és az utcai kerítés átépült.</p>	<p>A következő felújításkor - a fellelhető dokumentumok alapján - a hiányzó párkányok és homlokzati díszítések helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 103.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
17 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület (volt Csók kúria) és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A jelentős méretű kúria építése az 1870-es évek végére tehető. Utcafrontja középrizalitos, kilenc tengelyes. A falsarkokat fröcskölt vakolatból készített kváderezés zárja. Az ablakkeretezést a középrizalit három ablakánál lunettás, míg a széleken lévő három-három ablakét oromzatos szemöldökpárkány zárja. Az ablaktokokat befelé lépcsősen mélyülő keret övezi. Az ablakok alatti könyöklőpárkány a homlokzat teljes hosszán végigfut. Az udvari homlokzat nyolctengelyes, melyhez oszlopos nyitott veranda csatlakozik. Az utcai kerítés vakolt lábazatos, pilléres és íves drótfonatos betétei jól illeszkednek az épülethez.</p>	

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 106.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
161 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű parasztház helyén az 1920-40-es években épült lakóház a városiasabb jellegű, zártsorú beépítés eredménye, mely jellemző az utcának erre a szakaszára. A homlokzat hattengelyes, melyet falazott lizénák 2+1+2+kapu négy tükörré osztanak. A kapu teljes szélességű, közepén gyalogosbejáróval. Az ablakoknak könyöklőpárkányról induló szalagkeretük van, amit törtvonalú szemöldökpárkány zár le.</p>	<p>Homlokzat felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 107.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
15/2 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A mai lakóház utcai része feltehetően az 1920-as években történt átépítés eredménye. Ekkor az utcai homlokzatot magasították és a nyílászárókat kicserélték. A nyeregtetőt mindkét végén nyerstégla szegélyezésű oromfal zárja le. A négytengelyes homlokzatot kis kiülésű vakolattagozatok, nyíláskeretek díszítik. Az utcai kerítés nyerstégla pillérei és tömör kerítésmezője eredeti állapotú, kapuja és az épület előtti szakasza átépült.</p>	<p>Homlokzat felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 108.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
163/1? hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
vegyesbolt		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcafrontjára háromtengelyes mai vegyesbolt az 1920-as években épülhetett. Nyílásrendje átépült egy jobboldali kirakatablakra és egy baloldali bejáratra, holott eredetileg egy középső bejárata volt. Szecessziós díszítésű lizénái, párkánya és nyíláskeretezése eredeti állapotában megmaradt. A középső tengely fölött attika épült három kis oromzati ablakkal.</p>	<p>Az épület eredeti nyílásrendjének és hiányzó lizénájának helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 109.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
13/1 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcafronttal párhuzamosan álló hattengelyes homlokzatú épület az 1920-as években történt átépítés után alakul ki. A régi épületből megmaradt a konyha és a kamra helyiség és a mellvédes, gerendás áthidalású, oszlopos tornác, melyet az új épületrészhez is megépítettek. Ez napjainkig fennmaradt. Az ablaksávokat négy lizéna 2+2+2 egységre osztja, és az ablakokat, a könyöklőpárkányról induló széles oromzatos szalagkeret veszi körül.</p>	<p>A következő felújításkor az épülethez illeszkedő világos pasztellszín választása.</p>

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 110.

HELYRAJZI SZÁM
164 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTSEÉG
H 1

FUNKCIÓ
Rendőrség (volt lakóépület) és kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű parasztház átépítésével alakult ki a mai L alakú épület az 1920-as években. Az utcai homlokzat négytengelyes, amit a lábazatról induló lizénák két tükörre osztanak. A lizénák geometrikus lezárása hasonló a Rákóczi F. u. 106. számú házhoz. A főpárkány három részes, melynek vonalas díszei a Rákóczi F. u. 107. sz. házon is megfigyelhetők. Az ablakok keretezése egyedi, mivel a két-két ablak függőleges szarait közös szemöldök kapcsolja össze, mely felül még egy gerendával került megerősítésre. A pilléres mellvédes tornác beüvegezésre került. Az utcai nyerstégla pilléres és kovácsoltvas kapus kerítés is az átépítéskor készülhetett.</p>	<p>A tetőfedés felújítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 113.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
9/1 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
nyugdíjas klub (volt Vizi-féle iskola), kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A korabeli feljegyzések szerint az iskola 1905-ben épült. Az utcafrontra négytengelyes épület homlokzata klinkertégla falazatú, de lábazati és főpárkányát, valamint nyílászkeretezését vakolták. A homlokzat középtengelyében kör szemöldökű falfülke került kialakításra, fölötté a főpárkány köríves keretezésével íves palásablak. Az ablakok fogazott könyöklőkre támaszkodnak, keretezésük a felső részen enyhe ível záródó tagozott szalagkeret. Az egykor nyitott udvari folyosó beüvegezésre került. A nyerstégla pilléres kovácsoltvas kerítés az épülettel egykorú.</p>	<p>Lábazati vakolatjavítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 117.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTESÉG	
4/1 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
Református Lelkészi Hivatal		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az L alaprajzú épület egy korábbi hagyományos hosszú ház átépítésével alakulhatott ki az 1920-30-as években. Az udvari szárny is több átalakítást megért, de pilléres, gerenda lezárású tornácós homlokzata egységes szerkezetű. Az utcai homlokzat négytengelyes, tagolás nélküli lábazattal és főpárkánnyal. Az ablakok szalagkerete is egyszerű sima keret. A téglapilléres kerítés mezői időközben átépültek.</p>	

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 120.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
170 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcával párhuzamosan álló lakóház az 1910-20-as években épülhetett. Főhomlokzata öttengelyes, középrizalitos. A középrizalit szélei kváderezették. A 2+1+2 tagolású homlokzat szélső mezőit vakolt lizénák tagolják. Az ablakokat a könyöklő párkányra ülő szalagkeret veszi körül, majd fölöttük egyenesen induló, majd félköríves záródású párkány van. A homlokzati díszítés megegyezik a Rákóczi F. u. 54. számú épületével. Az épülethez nyerstégla kerítés csatlakozik.</p>	

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 121.

HELYRAJZI SZÁM
2/2 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTSEÉG
H 1

FUNKCIÓ
lakóépület (volt Ferenczy kúria)



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A kúria már az 1860-as években készült térképeken szerepel, így a Csapó kúriával egyidős lehet. A téglalap alaprajzú épület főhomlokzata négytengelyes, melyet lizénák négy egyenlő részre osztanak. Az ablakok a könyöklő párkányról indulva pilaszteres keretezésűek. A Táncsics Mihály utca felé néző homlokzat kéttengelyes, egykor szintén igényes kialakítású lehetett. Az udvari homlokzat tornácos kialakítású lehetett, de a mai ablakok tönkretették.</p>	<p>Az önkormányzati tulajdonban lévő épületnek funkciót kell keresni, hogy a további állagromlás megakadályozható legyen. Meg kell oldani az épület körüli csapadékvíz elvezetést és sürgős állagmegóvás, felújítás szükséges.</p>

CÍM
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 122-124.

HELYRAJZI SZÁM
171/1 hrsz.

JAVASOLT VÉDETTség
H 1

FUNKCIÓ
Dunaszentgyörgyi Mezőgazdasági Szövetkezet központja



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az irodaépületek meghatározó tömegűek a Rákóczi F. utcában, így jelentőséggel bírnak. Az építési idejük bizonytalan. A 122. számú épület középrizalitjának nyílásrendje átépült, homlokzati tagozatai megsemmisültek. A 124. számú épület íves középrizalitja lemezborítású félkupola lezárású. Az épületnek palafedésű kontyolt manzard tetőszerkezete van.</p>	<p>A 122. számú épület nyílásrendjének helyreállítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 123.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
261 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó- és gazdasági épület, kerítés		




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A hagyományos oszlopos tornácos parasztház 1885-ben épülhetett, de a mai állapot több átalakítás eredménye. Utcai homlokzata háromtengelyes, a korábbi díszítések a felújítás során lekerültek az épületről. A gazdasági épületrész jellegzetes soros elrendezéssel a lakóház folytatásában van. A nyerstégla pilléres kovácsoltvas kerítés jól illeszkedik az épülethez. Az épület ablakait az eredetihez hasonlóra újragyártották.</p>	<p>Homlokzat felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 129.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
256 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A jelentős tömegű, utcavonallal párhuzamosan épült lakóház mai alaprajza már az 1860-as évi térképeken szerepel. Utcai homlokzata héttengelyes, melyet lizénák 2+3+2 tengelyes tükrökre tagolnak. Az ablakok szalagkerete és köténydísze is összeköti a lábazatot és a főpárkányt. Az épületet csonka kontyos nyeregtető fedi. A nyerstégla pilléres kerítés jellemző a településre.</p>	<p>A lemezelt kerítés kapuk cseréje fa szerkezetűre. Homlokzat felújítás.</p>

CÍM	
Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 132.	
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség
175 hrsz.	H 1
FUNKCIÓ	
lakóépület és kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű parasztház szélesebb a hagyományos tornácos házaknál, így feltehetően a régi elbontása után épülhetett az 1930-as években. Az utcai homlokzatot két-két egymás melletti lizéna díszíti. A hármass osztású nagyméretű ablak helyén eredetileg két álló ablak lehetett. Mellvédfal, félköríves záródású oszlopos tornáca beüvegezésre került. Az épületet csonkakontyos nyeregtető fedí. Az utcai kerítés nyerstégla pilléres, tömör és áttört mezőkkel.</p>	<p>Az eredeti nyílásrend helyreállítása az utcafronti homlokzaton. Az áttört kerítésmezők és a kapu cseréje kovácsoltvasra.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi Gy. u. 1.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
221 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó- és gazdasági épület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A falazott pilléres, mellvédés, egyenes gerenda záródású tornácos parasztház az 1800-as évek második felében épülhetett. Utcai homlokzata kéttengelyes, de a nyílásrend feltételez egy esetleges tornác bejáratot is. A homlokzatot vakolt falsávok három egyenlő tükörre osztják. A gazdasági épületrész azonos építészeti egységben a lakórész folytatásában épült.</p>	<p>Az utcai homlokzat vizesedésének megakadályozása, vízvezetéssel és lélegző vakolattal. A drótkerítés cseréje az épülethez illeszkedő léckerítésre.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi Gy. u. 19.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
211/1 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A hattengelyes középrizalitos lakóház, a homlokzaton olvasható évszám alapján 1912-ben épülhetett. Homlokzati díszítése azonos a Rákóczi Ferenc u. 120. szám alatti épületével. Az épületnek oromfalas, nyerstégla szegélyű nyeregteteje van. A szomszédos két épülettel együtt jelentős egységet alkot.</p>	<p>Homlokzat felújítás. Az épülettől idegen műanyag redőnytokok eltávolítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi Gy. u. 21.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
209 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A hattengelyes lakóház is az 1910-es években épülhetett, rokonságot mutat a szomszédos Rákóczi György u. 19. számú épülettel. A falsarkok közelében kiképzett lizénák fejezete azonos a Rákóczi Ferenc u. 120. számú házával. A nyerstégla pillérekkel tagolt kovácsoltvas kerítés jól illeszkedik az épülethez.</p>	<p>Lábazat és homlokzat felújítás.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Rákóczi Gy. u. 23.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSÉG	
208 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A négytengelyes, gazdagon díszített homlokzatú lakóház rokonságot mutat a Béke tér 12. szám alatti épülettel. Feltételezhető, hogy tervezőjük azonos volt. A ház oromfalán olvasható az 1923-as évszám, mely az építés éve lehet. Az eredeti kovácsoltvas kerítés jelentős építészeti értéket képvisel.	Homlokzat felújítás.

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Kossuth L. u. 5.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSEÉG	
392 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó- és gazdasági épület, kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítésű lopott tornácos parasztház utcai homlokzata háromtengelyes. Az ablakokat lépcsősen tagolt szalagkeret veszi körül, amit egyenes szemöldökpárkány zár le. Lizénák a homlokzatot négy egyenlő tükörrre osztják. Az oromzatot nyerstégla sáv keretezi, és két álló ablaka fölötti közös szalagkereten félköríves díszítés készült. A tornác üvegezett. A gazdasági épületrész soros elrendezéssel a lakórészszel azonos szélességben épült. A nyerstégla pilléres kerítés kapui és kerítésmezői időközben átépültek, de a pillérek és a lábazat korabeli állapotú.</p>	<p>A következő felújításkor fehér homlokzatfestés. Az utcai kerítés felújítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Kossuth L. u. 14.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
325 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A hagyományos parasztház építése az 1800-as évek második felére tehető, de homlokzata a századforduló után alakult ki. Az utcai nyílásrend kéttengelyes, aszimmetrikusan elhelyezett ablakokkal. Az oromzat lezárása a jellemező lépcsős nyerstégla szegély. Megmaradt nyerstégla kerítése levakolásra került.</p>	<p>Karbantartott épület.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Kossuth L. u. 15.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSEÉG	
320 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A nagyon hosszú, hagyományos, lopott tornácos lakóház az 1880-90-es években épülhetett. Főhomlokzata háromtengelyes, az ablakok keretezése pilaszteres, mely a Rákóczi F. u. 121. számú kúriának a pontos mása. A homlokzat többi díszítése az eklektika stílusában készült. Falazott pilléres, mellvédfalas, gerenda áthidalású tornáca eredeti állapotú, de az első részét beépítették és egy kisméretű ablakot helyeztek el rajta. A főhomlokzat három ablakát felújításakor mélyebben ülő fehér redőnyös ablakra cserélték.</p>	<p>Az utcai kerítés cseréje az épülethez illeszkedőre. A következő felújításakor a beépített tornácrész ablakának cseréje az utcai ablakok méretére.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Óvoda u. 21/A		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSÉG	
362 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakó- és gazdasági épület		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az 1800-as évek közepén épült hagyományos, lopott tornácos parasztház a település egyik legkorábbi épülete lehet. A kéttengelyes utcai homlokzatát vakolt lizénák tagolják. Az ablakoknak sima szalagkerete van, egyenes szemöldökpárkány lezárással. Az egyrészes párkány fölötti oromzat lépcsős lezárású. A lakórész folytatásában épült a gazdasági épületrész jellemzően soros elrendezésben.</p>	<p>Az oromfal felújítása, meszelése. Az utcai kerítés cseréje léckerítésre, mellyel az épület és környezete a korra jellemző megjelenést kapna.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Óvoda u. 58.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
10 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
Óvoda		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az óvoda 1910-ben épülhetett 1898-ban készült títustervek alapján. Tömege, nyílásrendje és homlokzati díszítése nagyrészt eredeti állapotú. Főhomlokzata hattengelyes, míg az udvari hét. Az ablakokat korábban kisebbre cserélték, ekkor megsemmisültek az ablakkeretezések. Az épületet kontyolt nyeregtető fedi.</p>	<p>A következő felújítás során az eredeti ablakok és keretezések helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 38.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
716 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A lakóház az 1920-30-as években épülhetett. Utcai homlokzatán három nagyméretű félköríves nyílás van, mely már egy korábbi átépítés eredménye. Az udvari homlokzat középrizalitos, timpanonos lezárással. A fő épülettömeg tetőszerkezete kontyolt nyeregtető. Az épülettel egyidős az oszlopokkal tagolt tömör vakolt kerítés, mely eredeti állapotú.	Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjének helyreállítása.

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Béke tér 12.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
67 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
Egészség ház és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>Az utcával párhuzamosan álló öttengelyes, sarokrizalitos épület az 1900-as évek első évtizedében épülhetett. Eredeti rendeltetése rendőrség, napjainkban egészség ház. A homlokzat gazdagon díszített. A háromszárnyas szalagkeretes ablakok szemöldökpárkányja íves záródású. Az oromfalas épületnek palafedésű nyeregteteje van. A nyerstégla pilléres kerítés az épülethez illeszkedően díszes, a nagykapu mellett duplázott pillérekkel. A kovácsoltvas kapu lemezelésre került.</p>	<p>Lábazat és homlokzat felújítás. Az utcai kerítés helyreállítása.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Béke tér 14.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
120 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
lakóépület és kerítés		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A korábbi hagyományos parasztház L alakú bővítésével alakult ki a mai épület az 1920-as években. A főhomlokzat négytengelyes, melyet a vakolt falsávok 2+2 egységre tagolnak. Az egyszerű szalagkeretes ablakok szemöldök díszítése geometrikus. Az L alakú tető oromfalas lezárású, jellemzően nyerstégla keretézéssel. A felújítás során az ablakokat szélesebbre cserélték ki, melyeket redőnyel is elláttak. A nyerstégla pilléres kovácsoltvas kerítést lebontották.</p>	<p>A homlokzati díszítések kiemelése világos színű festéssel megtörtént, de az új ablakokkal a homlokzat elvesztette a régi nyílászárókkal együtt az arányait.</p>

CÍM		
Dunaszentgyörgy, Szabadság tér 1.		
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTség	
287 hrsz.	H 1	
FUNKCIÓ		
Italbolt (volt Rk. Iskola)		



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A századforduló környékén épült iskola tömege és főhomlokzata eredeti állapotú, de udvari nyitott verandája befalazásra került. Emelt főhomlokzata hattengelyes, melyet falsávok 2+1+1+2 tükörre osztanak. Az épületsarkok kváderezetttek. Az egyszerű ablakkeretezések fölött egyenes szemöldökpárkány ül. A baloldali három ablak a tokban befalazásra került.</p>	<p>Az ablak befalazások elbontása és az eredeti nyílásrend helyreállítása. A kerítésre helyezett nádazások elbontása.</p>